

# РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

## УСТРОЙСТВО СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ RWCS-3901 «RUBETEK»



Аппаратная версия: rev.3  
Программная версия: 2025-01  
Версия документа: 2025-02.1

## Содержание

|        |  |    |
|--------|--|----|
| 1.     | Описание и работа .....                              | 5  |
| 1.2.   | Назначение .....                                     | 5  |
| 1.3.   | Технические характеристики.....                      | 5  |
| 1.4.   | Внешний вид УСПД.....                                | 6  |
| 1.5.   | Внутреннее устройство УСПД.....                      | 6  |
| 1.6.   | Комплектность .....                                  | 6  |
| 2.     | Использование по назначению .....                    | 7  |
| 2.1.   | Подготовка к использованию.....                      | 7  |
| 2.2.   | Размещение.....                                      | 7  |
| 2.3.   | Монтаж .....   | 7  |
| 2.4.   | Подключение интерфейсов и линий питания .....        | 8  |
| 2.4.1. | Подключение линий питания .....                      | 8  |
| 2.4.2. | Подключение интерфейса CAN.....                      | 9  |
| 2.4.3. | Подключение интерфейса RS-485.....                   | 10 |
| 2.4.4. | Подключение интерфейса Ethernet .....                | 11 |
| 3.     | Первичная настройка прибора .....                    | 11 |
| 3.1.   | Режим настроек «по умолчанию» .....                  | 11 |
| 3.2.   | Установка сетевых настроек .....                     | 13 |
| 3.3.   | Сброс настроек «по умолчанию».....                   | 13 |
| 3.4.   | Добавление прибора на информационный сервер .....    | 13 |
| 3.5.   | Ручное добавление УСПД на информационный сервер..... | 13 |
| 4.     | Обновление ПО.....                                   | 14 |
| 5.     | Техническое обслуживание .....                       | 15 |
| 5.1.   | Меры безопасности .....                              | 15 |
| 5.2.   | Проверка работоспособности.....                      | 16 |
| 5.3.   | Выгрузка архива данных прибора.....                  | 17 |
| 6.     | Хранение.....  | 17 |
| 7.     | Транспортирование.....                               | 17 |
| 8.     | Утилизация .....                                     | 18 |
| 9.     | Гарантия изготовителя .....                          | 18 |
| 10.    | Сведения о рекламациях .....                         | 18 |
| 11.    | Сведения о сертификации.....                         | 18 |
| 12.    | Сведения о производителе .....                       | 19 |

13. Сведения о поставщике.....19

## Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для описания принципа работы, настройки, монтажа и эксплуатации устройства сбора и передачи данных RWCS-3901 «RUBETEK» (далее прибор).

Необходимо ознакомиться с изложенными в руководстве инструкциями перед тем, как подключать, настраивать, эксплуатировать или обслуживать прибор.

Монтаж и эксплуатация прибора должны производиться техническим персоналом, изучившим настоящее руководство.

### Список принятых сокращений:

- АСУПР - автоматизированная система учета потребления ресурсов;
- ИПУ - индивидуальный прибор учета;
- ОДПУ - общедомовые приборы учета;
- ПК - персональный компьютер;
- ПНР - пусконаладочные работы;
- ПО - программное обеспечение;
- ПР - приемный радиомодуль;
- ПТК - программно-технический комплекс;
- РМ - радиомодуль;
- УСПД, прибор - устройство сбора и передачи данных.

## 1. Описание и работа

### 1.2. Назначение

Устройство сбора и передачи данных RWCS-3901 «RUBETEK» предназначено для сбора данных с совместимых первичных средств измерения параметров энергоресурсов на объектах учета, счетчиков воды, электричества и тепла, с последующей передачей информации о потребляемых энергоресурсах в информационные системы.


УСПД работает в составе автоматизированной системы учета потребления ресурсов «RUBETEK».

### 1.3. Технические характеристики

Таблица 1 - Основные параметры прибора

| Параметр  | Значение  |
|---|---|
| Напряжение питания, В   | от 14 до 26, DC   |
| Ток потребления, мА, не более                                   | 500   |
| Интерфейсы  | RS-485 - 2 шт.,<br>CAN - 1шт.,<br>USB (type A) - 1 шт.,<br>Ethernet (RJ 45) - 1 шт. |
| Интерфейс связи с приемными радиомодулями                       | CAN   |
| Максимальная длина шины CAN, м                                  | 250 (без учета повторителей интерфейса)   |
| Количество подключаемых приемных радиомодулей, шт., не более    | 50  |
| Интерфейс связи с дополнительным оборудованием                  | RS-485  |
| Количество подключаемых дополнительных устройств, шт., не более | 250 на каждый интерфейс   |
| Максимальная длина интерфейса RS-485, м                         | 1200  |
| Основной канал передачи данных на верхний уровень               | Ethernet  |
| Тип монтажа   | универсальный<br>(накладной и на din рейку)   |
| Диапазон рабочих температур                                     | от 0 °C до плюс 40 °C   |
| Степень защиты корпуса  | IP20  |
| Габаритные размеры, мм  | 107 × 91 × 58   |
| Масса, кг, не более   | 0,2   |


#### 1.4. Внешний вид УСПД



- 1 – Крышка корпуса
- 2 – Съёмная крышка для доступа к клеммам
- 3 – Разъём для подключения Ethernet
- 4 – Монтажное крепление
- 5 – Клеммные колодки

Рисунок 1 - Внешний вид УСПД

#### 1.5. Внутреннее устройство УСПД



- 1 – Разъем USB
- 2 – Перемычка оконечного резистора RS-485 (2)
- 3 – Светодиодные индикаторы
- 4 – Датчик вскрытия «Тампер»
- 5 – Кнопка Reset
- 6 – Перемычка оконечного резистора RS-485
- 7 – Разъем Ethernet
- 8 – Перемычка оконечного резистора линии CAN
- 9 – CAN интерфейс
- 10 – RS-485 интерфейс
- 11 – Линия питания от источника 24 В

Рисунок 2 - Внутреннее устройство УСПД

#### 1.6. Комплектность

Таблица 2 – Комплектность прибора

| Наименование   | Количество, шт. | Примечание |
|--|-----------------|------------|
| Устройство сбора и передачи данных RWCS-3901 «RUBETEK» | 1               |            |
| Перемычка (джампер)                                    | 3               |            |
| Паспорт  | 1               |            |
| Набор для крепления                                    | 1               |            |
| Индивидуальная упаковка                                | 1               |            |

## 2. Использование по назначению

### 2.1. Подготовка к использованию



**ВНИМАНИЕ!** Если прибор находился в условиях отрицательной температуры, необходимо выдержать его не менее 4 часов в упаковке при комнатной температуре ( $25 \pm 10$  °C) для предотвращения конденсации влаги.

2.1.1. Подготовить рабочее место, вскрыть упаковку, убедиться, что комплектность прибора соответствует таблице 2.

2.1.2. Провести внешний осмотр, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (сколов, трещин, вмятин) и следов влаги.

### 2.2. Размещение

При размещении и эксплуатации прибора необходимо руководствоваться Правилами устройства электроустановок и руководством по эксплуатации устройства сбора и передачи данных RWCS-3901 «RUBETEK».



Прибор запрещено устанавливать:

- на улице, в местах, где есть вероятность попадания воды на корпус прибора;
- в помещениях с повышенным содержанием пыли, взвесей строительных материалов в воздухе, паров и аэрозолей, вызывающих коррозию;
- в местах воздействия мощных электромагнитных помех и теплового излучения.


### 2.3. Монтаж

В корпусе прибора имеются монтажные отверстия для установки его на стену и крепление для установки на DIN-рейку.




**ВНИМАНИЕ!** Вскрытие корпуса прибора запрещено, кроме случая установки режима настроек «по умолчанию». Несоблюдение этого требования может привести к повреждению внутренних компонентов прибора.

Произвести разметку поверхности под монтажные отверстия корпуса на выбранном месте установки прибора. Просверлить два отверстия диаметром 6 мм., глубиной 30-35 мм.



Закрепить корпус прибора на поверхности при помощи дюбелей и шурупов из комплекта поставки.



## 2.4. Подключение интерфейсов и линий питания



**ВНИМАНИЕ!** При проведении монтажных работ линия питания 24 В должна быть обесточена!



**ВНИМАНИЕ!** Не использовать при подключении к клеммам прибора провода сечением более 1,5 мм<sup>2</sup> во избежание выхода из строя клеммных колодок. В случае необходимости использования проводов больших сечений рекомендуется использовать переходные колодки с целью уменьшения сечения подключаемого провода.

### 2.4.1. Подключение линий питания

Произвести подключение линии питания прибора 24 В согласно приведенной схеме.

Основные требования:

- для подключения прибора к сети 24 В должен использоваться гибкий провод, имеющий двойную изоляцию. Номинальное сечение провода от 0,75 мм<sup>2</sup> до 1,5 мм<sup>2</sup>.

**ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения.



После подачи напряжения на линии питания. Убедитесь в переходе прибора в режим «Норма». Светодиод (1) должен постоянно светиться красным цветом.

Полное описание световой индикации приведено в таблице 3.




Таблица 3 - Световая индикация

| Тип индикации  | Описание  |
|--|---|
| - Постоянное свечение индикатора питания   | - Режим «Норма»                                   |
| - Поочередное кратковременное мигание парных индикаторов   | - Нет сети  |
| - Мигание парных светодиодов. Первый 250 мс, второй 250мс, оба 250 мс, ни один 250 мс                                | - Нет подключения к серверу                       |
| - Одновременное кратковременное мигание парных индикаторов   | - Переход прибора в режим настроек «по умолчанию» |
| - Мигание парных светодиодов, по очереди по 100 мс.  | - Режим конфигурирования через ПО ПНР             |
| - Мигание парных светодиодов. Первый горит 250 мс, не горит 750 м. Второй светодиод моргает в момент отправки данных | - Стабильный режим работы                         |

#### 2.4.2. Подключение интерфейса CAN


CAN интерфейс используется для подключения приборов (УСПД, ПР) в единую сеть и является основным каналом передачи информации между ними.

CAN интерфейс обеспечивает высокую надежность и скорость передачи данных в сетях с большим количеством приборов.

Произвести подключение CAN интерфейса согласно приведенной схеме.

Основные требования для организации CAN интерфейса:

- используется негорючая экранированная витая пара, имеющая следующие характеристики:
  - общая длина линии не должна превышать 250 м, без учета повторителей интерфейса RA-30;
  - сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0.16 мм<sup>2</sup> (диаметр жилы не менее 0,45), а погонная емкость между проводами А и В интерфейса не должна превышать 60 пФ/м. Это дает суммарное сопротивление одной жилы провода 100 Ом и суммарную емкость 72 нФ..



**ВАЖНО!** Если прибор является оконечным в линии интерфейса CAN, необходимо установить перемычку (джампер) на штыри рядом с контактами CAN интерфейса.

**!** **ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения.

**!** **ВАЖНО!** Для увеличения длины CAN интерфейса используются повторители интерфейса RA-30. Принцип подключения и их настройка приведены в руководстве по эксплуатации повторителя интерфейса.

### 2.4.3. Подключение интерфейса RS-485

Интерфейс RS-485 используется для подключения к прибору счетчиков ОДПУ или других устройств, с последующим приемом-передачей данных.

Поддерживаемое оборудование сторонних фирм-производителей:


- Счетчики импульсов
  - Тепловодохран Пульсар-2,3,10,16
  - Хронос СИПУ-2
- Счетчики электричества
  - Меркурий 206
  - Меркурий 236

**!** **ВАЖНО!** Все приборы подключаются по интерфейсу RS-485. Максимальное количество подключаемых приборов на один интерфейс RS-485 – 250 шт.

Произвести подключение RS-485 интерфейса (при необходимости) согласно приведенной схеме.

Основные требования для линии связи RS-485:

- применяется негорючая экранированная витая пара категории 5, например: *КМС-2, FTP, LSZH, STP, S/UTP, S/STP, ГВПВЭ-5(6), МВПВЭ-5, ШВПВЭ-5* или других марок, обладающих аналогичными параметрами.
- общая длина линии связи RS-485 может достигать 1200 м. При этом предъявляются следующие требования к параметрам кабеля:
  - сечение одной жилы кабеля должно быть не менее 0,16 мм<sup>2</sup>;
  - погонная емкость между проводами А и В интерфейса не должна превышать 60 пФ/м.



**!** **ВАЖНО!** Если прибор является оконечным в линии интерфейса RS-485, необходимо установить перемычку (джампер) из комплектации прибора на итыри рядом с контактами интерфейса RS-485.

**!** **ВАЖНО!** Необходимо произвести формовку и маркировку проводов на этапе подключения.

## 2.4.4. Подключение интерфейса Ethernet

Прием и передача данных на верхний уровень (информационный сервер) осуществляется по интерфейсу Ethernet.

Основные требования для организации линии Ethernet:

- Максимальная длина сегмента не более 100м в соответствии со стандартом IEEE 802.3u
- Используется восьмижильный экранированный кабель типа FTP cat 5E

## 3. Первичная настройка прибора




**ВАЖНО!** Первичная настройка прибора производится с помощью сервисного ПО *Rubetek-Инженер*, которое можно скачать с официального сайта компании «Rubetek». Подробное описание работы с ПО представлено в руководстве пользователя.

### 3.1. Режим настроек «по умолчанию»

Данный режим используется при первом подключении прибора и установки сетевых настроек. Для перевода прибора в режим настроек «по умолчанию» необходимо:


- вскрыть корпус прибора;
- подключить питание к клеммам прибора в соответствии с п.2.4.1;
- нажать reset (Рисунок 2);
- нажать на тампер (1) пять раз с интервалом 1 секунда;
- зажать тампер (1) до тех пор, пока парные светодиоды (2) не начнут одновременно вспыхивать в соответствии с таблицей 3.



**ВАЖНО!** Интерфейс CAN должен быть подключен для получения данных от ПР.

Для подключения прибора к ПК необходимо:

- произвести настройки сетевой карты. Указать IP адрес: **192.168.0.101**
- Указать маску: **255.255.255.0** Остальные поля должны быть пустыми.
- подключить с помощью патч-корда УСПД к сетевой карте ПК.



**ВАЖНО!** Указанные IP адрес и маска сети используются только в режиме настроек «по умолчанию». В случае повторного подключения прибора используются установленные в нем сетевые настройки.

-скачать сервисное ПО с официального сайта компании «Rubetek»

-установить и запустить ПО на ПК;

-в разделе Подключение указать следующие данные:

**IP адрес: 192.168.0.100**



**User: uspd**

**Password: 1234567890**

-нажать кнопку **Подключиться**

Появится сообщение с просьбой установить новый пароль. Нажать кнопку **Отмена**.

**ВАЖНО!** Указанные IP адрес логин и пароль используются только в режиме настроек «по умолчанию». В случае повторного подключения прибора используются установленные в нем сетевые настройки и пароль.

В разделе **Информация об устройстве** должны появиться данные прибора:

**UUID** - универсальный идентификатор прибора;

**Серийный номер** - серийный номер прибора, должен совпадать с указанным на этикетке;

**Время работы** - время работы с момента включения питания, отображается в секундах;

**RAM Used** - количество свободной памяти прибора;

**MAC-address** - MAC-адрес прибора;

**Информация о билде** - номер установленной прошивки;


**Время сборки билда** - дата релиза прошивки;

**Результат последнего тестирования GSM** - результат тестирования установленного 2G модема;

**Уровень сигнала RSSI** - уровень сигнала установленного модема 2G.

**Локальное время** – время, установленное на локальном ресурсе/ПК

**Время устройства** – время, установленное на УСПД



|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>UUID</b><br>58e547aa-4491-4393-b10e-7a3009362175  | <b>Серийный номер</b><br>3120201110009132         | <b>Время работы</b><br>305                       |
| <b>RAM Used</b><br>42088   | <b>MAC-адрес</b><br>10:00:6E:CA:35:2C             | <b>Информация о билде</b><br>397 b081057         |
| <b>Результат последнего тестирования GSM</b><br>Успешно подключен к серверу по GSM (15 апреля 2021 г., 8:58) |   | <b>Время сборки билда</b><br>Апр 5 2021 15:41:15 |
| <b>Локальное время</b><br>15 апр. 2021 г. 9:02:44  | <b>Время устройства</b><br>1 янв. 2020 г. 3:05:06 | <b>Уровень сигнала RSSI</b><br>-83               |

### 3.2. Установка сетевых настроек

Для установки сетевых настроек необходимо:

- открыть вкладку **Настройки**  и в разделе **Сетевые настройки** указать необходимые данные;
- после внесения всех данных, необходимо нажать кнопку Сохранить настройки;
- в **Лог сообщений с УСПД** должно отобразиться сообщение об успешном сохранении настроек;
- нажать кнопку Перезагрузка устройства;
- в **Лог сообщений с УСПД** отобразиться команда на перезагрузку и произойдет программное отключение прибора.



Сетевые настройки установлены. Для повторного подключения к прибору необходимо изменить настройки сетевой карты ПК в соответствии с новыми настройками прибора и произвести повторное программное подключение к прибору.

В строке **IP адрес** нужно указать установленный адрес и нажать кнопку **Подключиться**.

### 3.3. Сброс настроек «по умолчанию»

В случае если забыли пароль от УСПД, то его можно сменить следующим способом:

- выполнить все действия описанные в п. 3.1., но в разделе Подключение указать следующие данные:

**User: root**

**Password:** это UUID УСПД введенный наоборот, его можно посмотреть в информационной системе или запросить в техподдержке.

- при запросе смены пароля установить новый.

### 3.4. Добавление прибора на информационный сервер




**ВАЖНО!** УСПД будет автоматически добавлен на информационный сервер после первого выхода (передачи данных) в сеть. При этом геопривязки прибора к конкретному объекту/ЖК не будет.

### 3.5. Ручное добавление УСПД на информационный сервер

Для ручного добавления прибора на информационный сервер необходимо:

- скачать и установить мобильное приложение с официального сайта компании Rubetek;
- выполнить вход в мобильное приложение;
- выбрать режим **Установка**;
- произвести загрузку ЖК;
- выбрать необходимый объект;




- на экране Этажи, нажать кнопку Добавить УСПД;

- в открывшемся окне будут доступны следующие настройки:

**Серийный номер** - серийный номер прибора, указанный на этикетке.

**Описание** - текстовое поле для указания комментариев. В описании рекомендуется указывать место установки и условное обозначение устройства.

- для сохранения данных необходимо нажать кнопку **Добавить УСПД**. Введенные данные можно посмотреть в разделе **Загрузка данных**.



Подробный алгоритм работы мобильного приложения описан в руководстве пользователя.

#### 4. Обновление ПО

Обновление ПО на УСПД проводится с помощью сервисного ПО «Rubetek-Инженер». Актуальные файлы прошивки и сервисное ПО можно найти на официальном сайте компании Rubetek.




**ВАЖНО!** Все программное обеспечение для устройств необходимо скачивать только с официальных источников компании RUBETEK или запрашивать в службе технической поддержки.

Перед началом обновления ПО необходимо:

- скачать на ПК необходимый файл ПО (прошивки) для УСПД;
- подключить прибор к ПК;
- запустить сервисное ПО «Rubetek-Инженер» и перейти к вкладке **Настройки** в боковом меню программы;
- в открывшемся окне перейти во вкладку **Обновление прошивки**. Вкладка включает в себя следующие блоки:

1. Блок выбора расположения файла прошивки
2. Информационное поле - в нем отображается версия и дата прошивки
3. Поле **Загрузка** - в нем отображается процесс загрузки файла на УСПД
4. Кнопка **Прошить** - запускает процесс прошивки УСПД Внешний вид вкладки представлен на рисунке ниже.




Для запуска процесса обновления прошивки на УСПД, необходимо:


- указать путь к файлу прошивки. В блоке 1 нажать кнопку **Browse**, выбрать необходимый файл и нажать кнопку Открыть.

Файл прошивки должен иметь формат **.bin**. В блоке 1 будет отображаться имя выбранного файла.

- нажать кнопку **Прошить** для запуска процесса прошивки. При этом программа выдаст сообщение для подтверждения прошивки устройства. Нажать кнопку **Прошить**.



- во время прошивки в поле **Загрузка** будет отображаться ход операции.
- после завершения процесса загрузки программа выдаст сообщение об окончании операции. Нажимаем кнопку **Заккрыть**.



- УСПД будет автоматически перезагружено. В разделе лог сообщений отобразятся соответствующие команды.

```
< 12 нояб. 2020 11:43:53 cmd: fw_update_done
< 12 нояб. 2020 11:43:53 cmd: reboot
< 12 нояб. 2020 11:43:53 disconnect
> 12 нояб. 2020 11:43:53 fw_update_write_block: done
```

После обновления прошивки на УСПД необходимо произвести повторное подключение к устройству и сверить текущую версию прошивки с загруженным файлом.

## 5. Техническое обслуживание

### 5.1. Меры безопасности

5.1.1. Конструкция прибора удовлетворяет требованиям электрической безопасности по ГОСТ12.2.007.0-75.

5.1.2. Меры безопасности при установке и эксплуатации УСПД должны соответствовать требованиям «Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей».

5.1.3. По способу защиты от поражения электрическим током прибор соответствует классу III по ГОСТ 12.2.007.0-75

5.1.4. При проведении ремонтных работ в помещении, где установлен прибор, должна быть обеспечена защита от механических повреждений и попадания на него строительных материалов (побелка, краска, пыль и пр.).

## 5.2. Проверка работоспособности

5.2.1. Проверка работоспособности прибора должна проводиться при плановых или других проверках технического состояния, но не реже одного раза в 6 месяцев.


5.2.2. Проверка работоспособности прибора включает в себя:

- внешний осмотр прибора, убедиться в отсутствии видимых механических повреждений (сколов, трещин, вмятин) и следов влаги;
- проверка надежность контакта присоединенных к прибору проводов. При необходимости подтянуть винты на клеммниках, заменить неисправные провода;
- проверка статуса о состоянии прибора на информационном сервере. Подробно описано в руководстве пользователя IoT.

Для проверки статуса устройства на информационном сервере необходимо:

- выполнить вход на информационный сервер;
- перейти на вкладку **Учет ресурсов**;
- выбрать объект, на котором установлен проверяемый прибор;
- в разделе **Устройства** отображаются все установленные УСПД на выбранном объекте и сводные данные со статусами.

Для просмотра детальной информации необходимо кликнуть по строке **УСПД**, в открывшемся окне будут отображены их серийный номер, место установки, время последнего выхода на связь, статус.



Если на устройстве установлен статус **нет связи**, то необходимо проверить:

- физическое состояние прибора;
- наличие питающего напряжения;
- состояние линий связи;
- сетевые настройки прибора;
- проверить версии программного обеспечения с помощью сервисного ПО. При необходимости произвести обновление прошивки.

Для проверки получаемых данных от приборов учета необходимо:

- произвести подключение ПК к УСПД;
- в **лог сообщениях с УСПД** проверить получение пакета данных от приборов учета, для этого возможен принудительный выход на связь счетчика воды с помощью магнита (подробно описано в руководстве по эксплуатации радиомодуля RWCS-3915 и RHCS-15).

```
>>> {"water_meter_status":{"append":true,"serial":606,"trxid":7,"total":587770,"ts":1549744221,"flags":0,"battery":3060},"ram_used":58120,"ram_used_max":60832,"free_stack_can":303,"free_stack_mqtt":2397}
```



7.3. Срок транспортирования и промежуточного хранения не должен превышать 3 мес. Допускается увеличивать срок транспортирования и промежуточного хранения устройства при перевозках за счет сроков сохраняемости в стационарных условиях.

## **8. Утилизация**

8.1. Все материалы, используемые в приборе, не представляют опасности для жизни, здоровья людей и окружающей среды. После окончания эксплуатации они должны быть утилизированы в соответствии с действующими правилами.

8.2. Содержание драгоценных материалов не требует учета при хранении, списании, утилизации.

## **9. Гарантия изготовителя**

9.1. Изготовитель гарантирует соответствие прибора заявленным техническим характеристикам при условии соблюдения потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

9.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня выпуска.

9.3. При направлении прибора в ремонт к нему обязательно должен быть приложен акт с описанием выявленных дефектов и неисправностей.

9.4. Изготовитель оставляет за собой право внесения изменений в конструкцию прибора, не ухудшающих его технические характеристики.

9.5. Гарантия распространяется только на прибор. На все оборудование других производителей, используемое совместно с прибором, включая источники питания, распространяются их собственные гарантии.

9.6. Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерба за дефекты, возникшие по вине потребителя при несоблюдении правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

## **10. Сведения о рекламациях**

10.1. Рекламационные претензии предъявляются предприятию - поставщику в случае выявления дефектов и неисправностей, ведущих к выходу из строя прибора ранее гарантийного срока.

10.2. В рекламационном акте указать: тип прибора, дефекты и неисправности, условия, при которых они выявлены, время с начала эксплуатации прибора.

10.3. К акту необходимо приложить копию платежного документа на прибор.

## **11. Сведения о сертификации**

11.1. Устройство сбора и передачи данных RWCS-3901 «RUBETEK» соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011) и имеет декларацию соответствия ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.10293/21.

11.2. Свидетельство об утверждении типа средств измерения ОС.С.34.158.А No74891 действительно до 22 августа 2024 года. Выдано Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии 22 августа 2019 года.

## **12. Сведения о производителе**

12.1. Наименование организации производителя: ООО «ЗАВОД ПРИБОРОВ»

12.2. Юридический адрес: 302026, Орловская область, г. Орёл, ул. Комсомольская, д. 102А, помещ. 1

12.3. Телефон: +7 (4862) 51-10-91

12.4. Электронная почта: info@zavodpriborov.com

## **13. Сведения о поставщике**

13.1. Наименование организации поставщика: ООО «РУБЕТЕК РУС»

13.2. Юридический адрес: 121205, г. Москва, территория инновационного центра «Сколково», Большой бульвар, д. 42, стр. 1, 1 этаж, часть помещения №334, рабочее место №31

13.3. Телефон: +7 (495) 430-08-76; 8-800-777-53-73

13.4. Электронная почта: support@rubetek.com

13.5. Сайт: <https://rubetek.com/>